

	Item	Descrição	Qtd	Equipamento necessário para montagem
MATERIAL	"A"	Estribo LD/LE	02	<ul style="list-style-type: none"> • Chave de boca 6 e 13 • Catraca • Cachimbo 13
	"B"	Suporte 1° e 2° LD/LE	04	
	"C"	Suporte 3° LD/LE	02	
	"D"	Pontaletes Duplo	06	
	"E"	Pontaletes Simples	04	
	"F"	Parafuso 8x25mm	12	
	"G"	Porca M8 travante	12	
	"H"	Arruela 5/16"	24	

INSTALAÇÃO ESTRIBO

1-Identificar os suportes

2-Posicionar os pontaletes "D" e "E" nas furações de espera da caixa de ar do veículo conforme figura 1.

3-Fixar os suportes "B" e "C" nos pontaletes "D" e "E", com auxílio das porcas e arruelas que seguem nos pontaletes, conforme figura 2.

4-Fixar os estribos "A" sobre os suportes "B" e "C", com as arruelas "H", porcas "G" e parafusos "F", conforme figura 3.

5-Fixar as ponteiros usando os parafusos e furações originais conforme figura 4.

6-Verificar se as ponteiros encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final de todos os parafusos.

INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO

Lado Motorista

7-Levar os fios da iluminação do estribo do lado motorista pela fresta do para-lama dianteiro, próximo ao para-barro até a segunda tomada da coluna da porta do motorista.

Lado Carona

8-Repetir a mesma instrução do passo anterior, e levar os fios até a mesma tomada da coluna do motorista passando pelo painel do veículo.

9-Para ligar a fiação, estanhe os dois fios pretos e os dois fios brancos dos leds, em seguida ligue o fio branco dos leds no fio cinza fino com listra preta que se encontra no chicote interno da tomada do veículo.

10-Aterre o fio preto dos leds no chassi do veículo, finalizando assim a instalação.

